

Abschlussbericht

über die Räumung kampfmittelverdächtiger Flächen

Räumstelle:

Reiherstieg 15 21337 Lüneburg

Auftraggeber:

Gerner eGbR

Deichstraße Ost 28

21395 Tespe

Projekt-Nr.: 0220/02/2024

Stand dieses Berichtes: 15.03.2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Einlei	itung		Seite	
	1.1.	Projekt	grunddaten	3	
	1.2.	Ausgan	gssituation	4	
	1.3.	Aufgab	enstellung	5	
2.	2. Angewandtes Sondierverfahren				
3.	Ergebnisse				
	3.1.	Durchfü	ihrung	5	
	3.2.	2. Geborgene Kampfmittel			
		3.2.1.	Mit Explosivstoffen	6	
		3.2.2.	Ohne Explosivstoffe	6	
	3.3. Freigabefläche			7	

Besuchen Sie uns im Internet unter http://www.wiwa-kampfmittelbergung.de - email : info@wiwa-kampfmittelbergung.de - email : <a href="ma



1. Einleitung

1.1. Projektgrunddaten

Anschrift der Räumstelle: Reiherstieg 15

21337 Lüneburg

Auftraggeber: Gerner eGbR

Deichstraße Ost 28

21395 Tespe

Auftragnehmer: WIWA-Kampfmittelbergung GmbH

Hovestraße 21 20539 Hamburg

Beginn der Arbeiten: 04.03.2024

Ende der Arbeiten: 07.03.2024

Antragsnummer KBD: RS-2024-00280



1.2 Ausgangssituation

Die Gerner eGbR (Auftraggeber) plant die Bebauung des Grundstücks im Reiherstieg 15, 21337 Lüneburg.

Laut Luftbildauswertung der LGLN Regionaldirektion Hameln - Hannover vom 07.12.2023 wird in Teilbereichen der abgefragten Fläche eine Kampfmittelbelastung vermutet und eine Sondierung empfohlen.

Es war daher eine Untersuchung gemäß Kampfmittelverordnung erforderlich.




Abbildung 1: Lageplan der Sondierfläche (rot) Reiherstieg 15, 21337 Lüneburg (Quelle: Google Maps, abgerufen am 15.03.2024)

Besuchen Sie uns im Internet unter http://www.wiwa-kampfmittelbergung.de - email : info@wiwa-kampfmittelbergung.de - email : <a href="ma



1.3. Aufgabenstellung

Die Gerner eGbR (Auftraggeber) plant die Bebauung des Grundstücks im Reiherstieg 15, 21337 Lüneburg.

Der bauseits vorgegebene Bereich ist auf das Vorhandensein von Kampfmitteln zu überprüfen

Ziel ist die uneingeschränkte, nicht tiefenbezogene Freigabe dieser Fläche.

2. Angewandtes Sondierverfahren

Durch das vorliegende Schichtenverzeichnis ergibt sich ein Bombenhorizont von ca. 6,00 m u. GOK. Daher wurde das Verfahren der Bohrlochsondierung gewählt.

3. Ergebnisse

3.1. Durchführung

Um die Aufgabenstellung des Bauherrn umzusetzen, wurden die zuvor eingemessenen Verdachtsflächen mittels Bohrlochsondierung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln überprüft. Hierbei wurden die Bohrungen - nach Ermittlung des örtlichen Umgebungsrauschens - mit einem Bohrlochabstand von 1,5 m auf eine durch die Baugrundschichtung bedingte Tiefe von 6,0m u. GOK eingebracht.

Für die Tiefendetektion wurde das Bohrlochsystem SENSYS 3-Achs-Magnetometer eingesetzt. Sämtliche Messwerte wurden mit der Software MAGNETO bearbeitet und ausgewertet.

Insgesamt wurde 1 aufgrabungswürdige Anomalien detektiert, entsprechend geöffnet und als Zivilschrott identifiziert. Kampfmittel wurden bei dieser Räummaßnahme nicht gefunden.

Der überprüfte Bereich wurde eingemessen und in den Plänen eingezeichnet.

Die gesamte Maßnahme wurde durch einen Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG als Verantwortliche Person geleitet.



3.2. Geborgene Kampfmittel

3.2.1. Mit Explosivstoffen (gemäß Übergabeprotokoll):

Schlüsselnummer	<u>Bezeichnung</u>	Menge (Stück)
1	Handwaffenmunition	0
2	Nahkampfmittel	0
3	Minen	0
4	Sprengmittel	0
4.1	Zündmittel	0
5	Granaten bis 5 cm	0
6	Hülse/Boden 15 cm	0
7	Granaten über 15 cm	0
8	Stabbrandbomben	0
9	Sonstige Brandbomben	0
10	Zielmarkierer 250 lbs UK	0
11	Sprengbomben bis 5 kg	0
12	Sprengbomben über 5 kg	0
13	Raketen	0
14	Zünder	0
15	Sonstige spreng- und zündkräftige Kampfmittel	0
16	Waffen	0
Sumr	0	

3.2.2. Ohne Explosivstoffe

- Keine

Besuchen Sie uns im Internet unter http://www.wiwa-kampfmittelbergung.de - email : info@wiwa-kampfmittelbergung.de - email : <a href="ma



3.3. Freigabefläche

Nach Fertigstellung der Auswertung der Sondierdaten kann der untersuchte Bereich freigegeben werden. Die zugehörigen Koordinaten sind der beigefügten DWG zu entnehmen (ETRS89-UTM)):

WIWA KAMPEMITTELBERCHME amburg Hovestraßy 2) - 40-8991771 TO: 040-8058-201 - 40-8991771

Hamburg, den 15.03.2024

Ort, Datum

Christopher Palme
Name der
Verantwortlichen Person

Unterschrift

<u>Anlagen</u>

Anlage 1: Abnahmeprotokoll

Anlage 2: Lageplan der Verdachtsfläche mit freigegebener Fläche (Räumkarte)

Anlage 3: Schichtenverzeichnis


Verteiler: - Gerner eGbR

KMRD Niedersachsen


Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen Regionaldirektion Hameln - Hannover Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst Dienstgebäude Dorfstraße 19 30519 Hannover Tel.: 0511 30245 500

Abnahme-Protokoll - Zwischenbericht

Abnahme: Teilabnahme:								
Ort / Räumstelle: Reiherstieg 15, 21337 Lüneburg								
Auftraggeber (Name, Straße, Postfach, PLZ, Wohnort). Gerner eGbR, Deichstraße Ost 28, 21395 Tespe								
Räumstellennummer:	Räummaßnahme:							
RS-2024-00280 LGLN – RD Hameln Hannover - Dezernat 5 -	vom: 04.03.2024 bis: 07.03.2024							
- Kampfmittelbeseitigungsdienst -	Name / KBD: Datum:							
Für die Räumfirma: WIWA Kampfmittelbergung Gmb	Name / TF: Christopher Palme Datum: 15.03.2024							
Die zur Abnahme stehende Fläche wurde stichprober	nweise überprüft:							
*Bemerkungen:								
* Die Fläche muss erneut auf Munition überprüft wer	den:							
Es bestehen keine Bedenken:								
Bemerkungen zur Räumart:	abgesuchte Fläche ca. 500 m²							
Absuchen mit Fe-Sonde X								
Absuchen mit MS-Sonde:								
Absuchen mit MS u. Fe-Sonde:								
Absuchen auf Empfindlichkeitsstufe:								
SENSYS 3-Achs Magentometer								
Die Firma versichert, dass die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten Flächen so von Munition und Munitionsteilen geräumt hat, wie es dem heutigen Stand der Technik entspricht. Die geräumten Flächen sind entsprechend des Rundschreibens 1 / 90 (einheitliche Signaturen auf den Karten) in denen als Anlage beigefügten Karten eingezeichnet.								
acion ale, inage pergeragion i ancen em ge-elemen								
Die Firma haftet für Schäden, die sich infolge vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung der vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen ergeben sollten, bzw. auch für Schäden, die aus dem Umstand eintreten, dass die vorstehend abgegebenen Versicherungen nicht zutreffen sollten.								
Datum, Ort, Unterschrift:								
Für die Firma:								
15.03.2024, Hamburg								
LGLN – RD Hannover – Dezernat 5 –								
Kampfmittelbeseitigungsdienst:								
Diameter III and I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0.4 also according							
Räumstelle wurde nicht durch das Dezernat 6 vor Ort abgenommen.								
Durch Aushubüberwachung mit Sohlensondierung.								
Siebung des Aushubs überprüft.								







Büro für Bodenprüfung GmbH Saatkamp 21 21335 Lüneburg

Altes Kinderheim in Lüneburg, Reiherstieg Profile Maßstab: ohne

Anlage Nr. 2.1

Ausführungsdatum:02.09.2015

BS₁



